


OPERACIÓN ASFALTO 2014



CALLE Nº M5

TRIANA



ESTADO ACTUAL Y SOLUCIÓN PROYECTADA

OBSERVACIONES

LA PLATAFORMA DE LA CALLE ESTÁ EN BUEN ESTADO GENERAL, PERO SE HA DISGRAGADO LA MEZLA JUNTO A LOS BORDILLOS LLEGANDO A LEVANTARSE POR COMPLETO EN ALGUNAS ZONAS.

PROPUESTAS


REPARACIÓN LOCALIZADA DE DESPERFECTOS, REALIZANDO DOS CORTES LIMPIOS EN EL PAVIMENTO, Y REPONIENDO LA CAPA DE RODADURA LEVANTADA. RENOVACIÓN DE LOS PASOS DE PEATONES Y SELLADO DE FISURAS.

OPERACIÓN ASFALTO 2014



CALLE N° M4

JAEN



ESTADO ACTUAL Y SOLUCIÓN PROYECTADA

OBSERVACIONES

IGUAL QUE LAS CALLES ANTERIORES, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO GENERAL, SALVO PEQUEÑOS DESPERFECTOS EN PASOS DE PEATONES Y FISURAS LOCALIZADAS.

PROPUESTAS



REPARACIÓN LOCALIZADA DE DESPERFECTOS, REALIZANDO DOS CORTES LIMPIOS EN EL PAVIMENTO, ELIMINANDO EN PROFUNDIDAD Y RELLENANDO CON UNA MBC RICA EN BETÚN. RENOVACIÓN DE LOS PASOS DE PEATONES Y SELLADO DE FISURAS.

OPERACIÓN ASFALTO 2014



CALLE N° M3

CARTUJA



ESTADO ACTUAL Y SOLUCIÓN PROYECTADA

OBSERVACIONES

CALLE EN BUEN ESTADO GENERAL, SALVO PEQUEÑOS DESPERFECTOS EN PASOS DE PEATONES Y POR CALAS DE SERVICIOS.

PROPUESTAS


REPARACIÓN LOCALIZADA DE DESPERFECTOS, REALIZANDO DOS CORTES LIMPIOS EN EL PAVIMENTO, ELIMINANDO EN PROFUNDIDAD Y RELLENANDO CON UNA MBC RICA EN BETÚN. RENOVACIÓN DE LOS PASOS DE PEATONES.

OPERACIÓN ASFALTO 2014



CALLE Nº 35

ALHAMBRA



ESTADO ACTUAL Y SOLUCIÓN PROYECTADA

OBSERVACIONES

CALLE EN BUEN ESTADO GENERAL, SALVO PEQUEÑOS DESPERFECTOS POR CALAS DE SERVICIOS Y CUARTEOS EN MALLA LOCALIZADOS JUNTO A LOS VADOS. PEQUEÑAS FISURAS LONGITUDINALES.

PROPUESTAS


REPARACIÓN LOCALIZADA DE DESPERFECTOS, REALIZANDO DOS CORTES LIMPIOS EN EL PAVIMENTO, ELIMINANDO EN PROFUNDIDAD Y RELLENANDO CON UNA MBC RICA EN BETÚN. RENOVACIÓN DE LOS PASOS DE PEATONES.

OPERACIÓN ASFALTO 2014



CALLE Nº M1

GALICIA



ESTADO ACTUAL Y SOLUCIÓN PROYECTADA

OBSERVACIONES

CALLE EN BUEN ESTADO GENERAL, PERO CON DESPERFECTOS LOCALIZADOS JUNTO A PASOS DE PEATONES Y EN LA CONEXIÓN CON LA CALLE ASTURIAS.

PROPUESTAS

SE PROPONE LA REPARACIÓN LOCALIZADA DE ESTOS DESPERFECTOS MEDIANTE SERRADO DEL PAVIMENTO Y RENOVACIÓN DEL AGLOMERADO